

Legnica, dnia 15.12.2018 r.

Caritas diecezji Legnickiej
ul. Stefana Okrzei 22
59-220 Legnica

Dotyczy: zadania związanego z termomodernizacją obiektów Caritas Diecezji Legnickiej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.11.2018 r. (data wpływu: 16.11.2018 r.) w sprawie realizacji zadania związanego z termomodernizacją obiektów Caritas Diecezji Legnickiej, uprzejmie informuję, iż ze stanowiska konserwatorskiego wnoszę następujące wytyczne:

- obiekt przy **ul. Poselskiej 24** został wpisany imiennie do rejestru zabytków pod numerem A/3074/994/L, decyzją z dnia 29.12.1993 r.
 - dopuszczalne jest ocieplenie od wewnątrz stropu, jednakże do zajęcia stanowiska przez tut. organ konserwatorski konieczne jest wskazanie miejsca, na którym planowane jest docieplenie,
 - pozostały zakres prac przewidziany do realizacji w obiekcie przy ul. Poselskiej 24 należy doprecyzować (w jaki sposób, w którym miejscu planowany jest montaż pompy ciepła, montaż centrali), ze względu na zbyt ogólny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski nie może zająć stanowiska;
 - dopuszczam wykonanie prac polegających na usunięciu wilgoci i ociepleniu ścian w gruncie, jednakże metodę osuszania i materiał do ocieplenia należy doprecyzować i przedłożyć do akceptacji;
- **Poselska 14-16:**
 - do prac polegających na: ociepleniu wewnątrz stropu nad częścią nieogrzewaną oraz połaci dachu (od wewnątrz) wraz z wykończeniem; ociepleniu dachu płaskiego styropianem nie wnoszę uwag;
 - pozostałe prace w zakresie: remontu instalacji wentylacji, w związku z problemami z wentylacją w obiekcie montażu wentylacji mechanicznej wraz z montażem central z odzyskaniem ciepła, remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła, wymiana/montaż istniejących na dachu kolektorów słonecznych na panele PV, usunięcie wilgoci i ocieplenie ścian w gruncie, należy doprecyzować, ze względu na zbyt ogólny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski nie może zająć stanowiska;
 - zachowaną oryginalną stolarkę okienną i drzwiową należy zachować; stolarkę wtórną można wymienić z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka oryginalna;
- **Stefana Okrzei 20-22:**
 - do prac polegających na: ociepleniu wewnątrz stropu nad częścią nieogrzewaną oraz połaci dachu (od wewnątrz) wraz z wykończeniem - nie wnoszę uwag;
 - pozostałe prace w zakresie: remontu instalacji wentylacji, w związku z problemami z wentylacją w obiekcie montażu wentylacji mechanicznej wraz z montażem central z odzyskaniem ciepła, remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła, montaż na dachu paneli PV, usunięcie wilgoci i ocieplenie ścian w gruncie, należy doprecyzować, ze względu na zbyt ogólny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski nie może zająć stanowiska;
 - zachowaną oryginalną stolarkę okienną i drzwiową należy zachować; stolarkę wtórną można wymienić z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka oryginalna;

- **Grabskiego 19:**

- do prac polegających na: ociepleniu wewnątrz stropu nad częścią nieogrzewaną oraz połączeniu dachu (od wewnątrz) wraz z wykończeniem; ociepleniu dachu płaskiego styropianem nie wnoszę uwag;

- pozostałe prace w zakresie: remontu instalacji wentylacji, w związku z problemami z wentylacją w obiekcie montażu wentylacji mechanicznej wraz z montażem central z odzyskaniem ciepła, remont instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montażem pompy ciepła, montaż na dachu paneli PV, usunięcie wilgoci i ocieplenie ścian w gruncie, należy doprecyzować, ze względu na zbyt ogólny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski nie może zająć stanowiska;

- zachowaną oryginalną stolarkę okienną i drzwiową należy zachować; stolarkę wtórną można wymienić z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka oryginalna;

- **Konopnickiej 1:**

- do prac polegających na: ociepleniu połączenia dachu (od wewnątrz) wraz z wykończeniem - nie wnoszę uwag;

- pozostałe prace w zakresie: remontu instalacji wody oraz centralnego ogrzewania wraz z montażem central wraz z montażem pompy ciepła, montaż na dachu paneli PV, usunięcie wilgoci i ocieplenie ścian w gruncie, należy doprecyzować, ze względu na zbyt ogólny opis planowanych prac tut. organ konserwatorski nie może zająć stanowiska;

- zachowaną oryginalną stolarkę okienną i drzwiową należy zachować; stolarkę wtórną można wymienić z zachowaniem wielkości otworów, podziałów, materiału jak stolarka oryginalna

Z up. Dolnośląskiego
wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Leszek Dobrzyński
KIEROWNIK DELEGATURY
w Legnicy

Otrzymuje:

✓ adresat

- a/a

L.dz. 287/2018